



WorkNC[®] CAD



Zpracování 2D-Dat ve WorkNC

Z jednoduchých 2D - výkresů je možné vytvořit libovolný program pro frézování nebo vrtání.




Příprava programů obrábění kapes vyžaduje pouze výběr geometrie a zadání hloubky.

Hotový program obsahuje automaticky např. nájezd rampou s tang. radiálním příjezdem.



Výběr nástroje je proveden z knihovny nástrojů.


Automatické rozpoznání technologie v 3D-Modelech



Typy vrtání jako průchozí díra, slepé otvory, stupňové vrtání, řezání závitů a zahlubování budou rozpoznány automaticky.

Parameter	Value	Unit
PPROACH FEEDRATE:	4.0	mm
CUT FEEDRATE:	16.0	mm
TIME :	0 h	0 min 0 s
TOTAL TIME :	0 h	0 min 0 s
RAPID FEEDRATE:	1580.0	mm
PPROACH FEEDRATE:	32.0	mm
CUT FEEDRATE:	336.0	mm
TIME :	0 h	0 min 0 s
TOTAL TIME :	0 h	0 min 0 s
RAPID FEEDRATE:	3273.9	mm
PPROACH FEEDRATE:	120.0	mm
CUT FEEDRATE:	480.0	mm
TIME :	0 h	0 min 0 s
TOTAL TIME :	0 h	0 min 0 s


Souřadnice, typy vrtání a jejich hloubka budou automaticky zjištěny a převzaty.



Obrábění je provedeno dle vytvořeného technologického listu.

WorkNC přitom optimalizuje výměnu nástrojů a následné pořadí obrábění.

Dle seznamu nástrojů bude automaticky vygenerován NC program obrábění na zvolený CNC stroj.



kontakt:

kancelář Letohrad
Tel.: +420 465 620 302
Mobil: +420 737 283 745
E-mail: wnc@semaco.cz



SEMACO progresivní obrábění, s.r.o.
se sídlem B. Němcové 787, 790 01 Jeseník
www.semaco.cz